




8191N







# 8191N


ENG: Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.

PL: Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.




1

8191N





2

8191N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_2  
INST\_81\_17  
INST\_81\_86  
INST\_81\_221  
INST\_81\_223B





3

8191N




INST\_81\_17A  
INST\_81\_215B





4

8191N




INST\_81\_142  
INST\_81\_217B








5

8191N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_17  
INST\_81\_86  
INST\_81\_221  
INST\_81\_223A





6

8191N




INST\_81\_215B





7

8191N




INST\_81\_217B





8

8190N




INST\_81\_50B  
INST\_81\_164




9

8191N




INST\_81\_0\_1  
INST\_81\_17  
INST\_81\_35  
INST\_81\_221  
INST\_81\_223B




10

8191N




INST\_81\_11  
INST\_81\_17A





11

8191N




INST\_81\_11A  
INST\_81\_17  
INST\_81\_17A





12

8191N



INST\_81\_45  
INST\_81\_226





13

8191N

3

B25 2,4m

min. 48H

